

Marielyst Vandværk
Cypresvej 20
4873 Væggerløse
Att.: VandværketRapportnr.: AR-19-CA-00796580-01
Batchnr.: EUDKVE-00796580
Kundenr.: CA0004165
Modt. dato: 16.05.2019

Analyserapport

Prøvested: Marielyst Vandværk - DGU 242.189 - V02000700 / 4395000705
DGU-nr: 242.189
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 16.05.2019 kl. 12:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ
Analyseperiode: 16.05.2019 - 21.05.2019

Prøvemærke: Boring 5

Lab prøvenr:	80673856	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Guldborgsund Kommune , Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

21.05.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse